

Anlage 1 zu Vorlage-Nr. XIX-0676/2026/1

Raumbezeichnung	Vorhanden		Bedarf				Bemerkung
	Anzahl [St.]	Fläche [m²]	Anzahl [St.]	Delta bei Räumen	Fläche [m²]		
Unterrichtsräume					pro Raum	Summe	
AUR	33	2.314,11	39	-6	65,00	2.535,00	5 AUR sind mit PCs ausgestattet, da sie ständig im AUR genutzt werden
Gruppenräume groß	1	33,81	5	-4	50,00	250,00	Diff.raum wird gerade erstellt, Differenzierung und Inklusion, Selbstorganisiertes Lernen
Gruppenräume klein	0		3	-3	25,00	75,00	Differenzierung und Inklusion
Nebenräume zu AUR für Modelle und Sammlungen	16	249,45	22	-6	20,00	440,00	Schülerarbeiten müssen bis zum Ende der Widerspruchsfrist in der Schule bleiben.
FUR							
Backraum	1	68,19	1	0	90,00	90,00	zu klein
Nebenraum 1 zum Backraum	1	14,82			30,00	30,00	Maschinenraum zu klein
Nebenraum 2 zum Backraum	1	16,27			30,00	30,00	hauswirtschaftl Raum zu klein
Kühlraum	0	8,00	1	-1	8,00	8,00	Kühlraum soll gemeinschaftlich genutzt werden; Geschätzte Größe, da die Außenmaße bei Kühlräumen/ -zellen und -schränken mit hoher Energieeffizienz deutlich größer sind; evtl. Einsparung an m² bei Nebenräumen, da nicht mehr mehrere Kühlschränke erforderlich
Friseur	1	51,13	1	0	0,00	51,13	
Lager für Fiseure/ Körperpflege	1	32,11	1		30,00	30,00	z.Zt. Im Keller
Lehrküche	3	207,55	2	1		138,55	
Nebenräume zur Küche	4	71,17	4	0		160,00	Lager, Hauswirtschaft, Garderobe; zu klein; Innenräume der Kühlschränke werden kleiner bei gleichen Außenmaßen wg. energieeffizientem Korpus
Speiseraum	2	78,00	2	0		78,00	
Elektrotechnik	1	82,88	1	0		82,88	
Elektrotechnik Werkstatt	1	106,06	1			106,06	
Nebenraum Elektrotechnik	1	41,46	1	0		70,00	zu klein
Pneumatiklabor	1	34,16	1			70,00	zu klein
Praxisraum sozialpäd. Assisstenz	1	34,05	1		138,41	138,41	derzeitiger Raum ist provisorisch eingerichtet, zu klein; geplant im Gebäude G, ehemals Maler, Raum muss nochher- und eingerichtet werden
Garderobe	1	19,94	1			10,94	sinnvoll für Besuchergruppen (GrundSuS) zur realistischen Praxisübung
Gruppenraum sozialpäd. Ass.	0	0,00	1	-1		29,07	ehemals Maler; Gebäude G
Materialraum soz. Ass.	0	0,00	1	-1		32,47	ehemals Maler; Gebäude G
Warenverkaufsraum	1	65,18	1			65,18	Raum darf nur von 12-16 Personen genutzt werden
Lagerraum für Warenverkaufsr.	0	0,00	1		20,00	20,00	

Raumbezeichnung	Vorhanden		Bedarf			Bemerkung
	Anzahl [St.]	Fläche [m²]	Anzahl [St.]	Delta bei Räumen	Fläche [m²] pro Raum Summe	
Unterrichtsräume						
Kraftfahrzeugtechnik-Werkhalle 1, E-Gebäude, mit integriertem Klassenraum	1	270,63	1		600,00	Der derzeit integrierte Klassenraum und diverse KFZ müssen ständig umgeräumt/ umgeparkt werden, um angemessenen Unterricht durchführen zu können.
Lagerraum für KFZ-Bereich	1	16,53	1		70,00	zuzügl. in anderen Räumen Lagerfläche beansprucht
Lagerraum KFZ	1	5,39	1		5,39	ehemals Batterielager, kann entfallen
Motorenlabor		41,38	1		60,00	zu klein
Kraftfahrzeugtechnik-Werkhalle 2, G-Gebäude	1	357,52	1		357,52	derzeitiger Raum ist provisorisch eingerichtet. Ehemals Baubereich
Landmaschinen-Werkhalle mit integriertem Klassenraum	1	272,89	1		600,00	z.Zt. Stehen die Landmscheinen dicht gedrängt. Um mit betsimnten Fahrzeugen arbeiten zu können, um andere Fahrzeuge / Maschinen bewegt werden.
Lagerraum Landmaschinent.	1	33,43	1		70,00	zu klein
Anlagentechnik-Werkhalle	1	270,34	1		270,34	
Lagerraum-Anlagentechnik	1	16,53	1		70,00	zuzügl. in anderen Räumen Lagerfläche beansprucht
Schweißen-Werkhalle	1	133,11	1		200,00	zu klein
Gas-/ Sauerstofflager	1	8,12	1		8,12	
Metall-Werkhalle	1	406,85	1		406,85	
Lagerraum Metall	1	33,61	1		70,00	zu klein
Ausgabe Metall	1	18,12			18,12	
Virtuelles Schweißen	0	0,00	1	-1	40,00	zurzeit wird ein Bereich im FUR der Elektrotechnik provisorisch abgetrennt- ist keine Dauerlösung; 6 Arbeitsplätze werden benötigt + Lehrkraft
Lagerraum virtuelles Schweißen	1	8,28	1		15,00	zu klein
Holz-Werkhalle	1	287,50	1		350,00	Werkbänke stehen zu dicht
Holz-Bankraum	1	249,66	1		249,66	
Lager-Holz	2	72,07			120,00	Mehrere Lager, insgesamt zu klein; z.Zt. Auch Lager im Außenbereich
Maschinenraum-Holz; Plattensäge + CNC-Maschine	1	90,06	1		240,00	Der Abstand zwischen den Maschinen ist nicht ausreichend.
Maschinenraum-Holz; Furnierpresse, Bandsäge, Abbrichte u.a.)	1	108,43	1		250,00	Der Abstand zwischen den Maschinen ist nicht ausreichend.
Lager Dachdecker	1	51,63	1		70,00	Modelle und Schülerarbeiten
Lager Dachdecker Material	1	36,10	1		36,10	
Töpferwerkstatt	1	34,36			0,00	Im Keller Gebäude G
PC-Räume	3	169,13	3		75,00 225,00	Ausstattung mit 14 PCs und Arbeitstischen für 26 SuS

Raumbezeichnung	Vorhanden		Bedarf			Bemerkung
	Anzahl [St.]	Fläche [m²]	Anzahl [St.]	Delta bei Räumen	Fläche [m²] pro Raum Summe	
Unterrichtsräume						
Veranstaltungsräume						
Aula	1	303,96	1		303,96	feste Bestuhlung
Bühne	1	121,11	1		121,11	
Regieraum	1	10,59	1		10,59	
Lageraum	1	8,21	1		8,21	
Vorraum	1	6,79	1		6,79	
Rundraum	1	182,94	1		182,94	
Cafeteria	1	98,36	1		98,36	
Küche	1	16,58	1		16,58	
Vorraum	1	58,19	1		58,19	
IT						
Lageräume Schul-IT	0		1	-1	12,00	z. Zt. mit in einem anderen Raum
Serverräume	3	42,08	3		42,08	
Verwaltung						
Schulleitung	1	35,01	1		35,01	
stellv. Schulleitung	1	24,37	1		24,37	
Verwaltungsleitung	1	11,60	1		24,00	24,00
Sekretariat	1	50,73	1		50,73	50,73
Sekretariat-Backoffice	1	16,47	1		20,00	20,00
						2 Backoffice Arbeitsplätze wären sinnvoll
Teeküche	1	18,92	1		18,92	18,92
						Pausenraum/ Sozialraum Schulverwaltung (5 Personen)
Funktionsstelleninhaber/ Abteilungsleitungen	4	136,40	4		20,00	80,00
						4 Abt. leitungen (BES, Technik, FOS und Hauswirtschaft, Ernährung, Pflege)
Koordinierungsbüro	1	19,35	1			19,35
						Büro für Rdl u.a.
Meisterbüros	7	158,00	7		20,00	140,00
Kopierraum	1	16,67	1			20,00
						auch Lehrer-Postfächer
Archiv	2	71,29	2			70,00
						zusammengerechnete m²
Besprechungsraum	1	58,68	1			58,68
						Raum Nr. B07
Elternsprechzimmer	0		0,5	-0,5	7,50	7,50
Personalrat	0		1	-1		20,00
Schülervertretung	0		1			15,00
Bibliothek	1	98,43	1			98,43
Jugendberufsberatung	1	30,59	1			30,59
Beratungslehrerin	0		0,5	-0,5	7,50	7,50
Europabüro	1	20,94	1			20,94
						Wird jetzt in der alten Hausmeisterwohnung bei dem Bildungsbüro untergebracht. Sollte sich das Bildungsbüro vergrößern, muss das Europabüro weichen.
Schulassistent	1	63,16	1			63,16
						Büro und Lager in einem Raum; besser: Büro vom gr. Raum abtrennen
Sozialpädagoge	1	20,62	1			20,62
Erste-Hilfe	1	10,93	2		10	20,00
						auch ein Server im Raum

Raumbezeichnung	Vorhanden		Bedarf			Bemerkung
	Anzahl [St.]	Fläche [m ²]	Anzahl [St.]	Delta bei Räumen	Fläche [m ²] pro Raum Summe	
Unterrichtsräume						
Lehrerzimmer/-stationen	6	221,8	6		42 252,00	Es soll eine Trennung zwischen Lehrerstationen zur Kommunikation und Ruhebereich bestehen. PC-Arbeitsplätze sind extra gelistet. Es wird ein Raum für Postfächer der Lehrkräfte benötigt.
Zeugnis-schreib-Büro	1	21,52	2		25,00 50,00	2 Arbeitsplätze mit PCs; Verwaltungsnetz, als Arbeitsplätze verwendbar, wenn pädag. Netz vorhanden
Lehrer-Arbeitszimmer	5	13,22	1	-4	20 100,00	Z. Zt. sind die Lehrerarbeitsplätze (außer 1) in anderen Räumen integriert
Hausmeister	1	17,76	1		30,00	derzeit Hausmeisterloge, Teeküche wird bei Verwaltung mitgenutzt; Sozialraum in alter Hausmeisterwohnung geplant, gemeinsam mit Reinigungskräften. (45,65 m ²)
Lageräume Hausmeister	6	123,64			175,00	pro Gebäudeteil 20m ² , Streusacklager, Verbrauchsmaterial
Werkstatt	1	32,56		1	50,00	
Möbellager	1				25,00	zurzeit in anderen Räumen mit untergebracht
Fahrradkeller Lehrkräfte und SUS	2	76,11	2		76,11	m ² beziehen sich auf beide Räume
Werkstoffprüfung (Geb. G)	1	53,02			0,00	
Lager (Geb. G)	1	32,66			0,00	
Nicht nutzbare Räume in Geb. C im Kellergeschoss	3	109,12			0,00	(C-1.04, C-1.03, C-1.02)
Gruppenraum Im Keller Geb. D	1	88,27			0,00	(-D1.05) zuletzt als Forst AG-Raum genutzt, wird nicht mehr gebraucht
Kellerraum als Fahrrad AG-Raum	1	33,25			0,00	(-1.07) zuletzt als Fahrrad AG - Raum genutzt, wird nicht mehr gebraucht

Die Hausmeister benötigen für ihre Arbeiten ca. 50 m² Garage, die teilweise beheizbar sein sollte.

9.053,91

11.426,51 Raumbedarf

Es werden hiernach rd. 2.372,60 m² Fläche mehr benötigt.

Die Flächen und Räume der Sanitärräume, Putzmittelräume, Haustechnik, Nassräume und Verkehrsflächen wurden nicht betrachtet.
Die Konstruktionsflächen wurden auch nicht betrachtet.