

Mängelübersicht

Anlage 1 zu Vorlage-Nr. XIX-0395/2024

	A 1.16 Chemie	A 1.15 Chem.-Vorb.	A 1.12 - Bio I + A 1.14 - Bio II	A 1.13 - Bio-Vorb.	A 0.08 - AUR	A 0.09- AUR	B 1.07 - AUR	B 1.13 - Musik	B DG.01 - Kunst	Geb. B - TRH	Sph II	B 0.01 - Werken 1	B 0.01a - Maschinenraum	B 0.02a - Nebenraum	B 0.02 - Werken 2	B 0.03 - Brennraum	Kostenträger / Zuständigkeit*	Status	Termin geplant / tatsächlich	Bemerkungen
Betriebsanweisung für fest-installierte Gasanlage	x																15 / S	offen		Betriebsanweisung vorhalten für notwendige Einweisung Lehrkräfte in Benutzung/Bedienung Gasversorgung
Befestigung Feuerlöscher	x	x		x													15	offen	Januar 2024ff	kurzfristig durch Hsm umsetzbar, größtenteils Befestigung durchgeführt
Hinweisschild Feuerlöscher	x	x		x											x		15 / S	offen	1. Quartal 2024	vorübergehenderweise befestigt, dauerhafte Beschilderung in Vorbereitung
Hinweis "Verhalten im Notfall"	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				S	offen	Dezember 23	in Bearbeitung durch SL
Hinweis "Verhalten im Brandfall"	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				S	offen	Dezember 23	in Bearbeitung durch SL
Hinweisschild 1. Fluchtweg	x											x					15	offen	2024 ff	vorübergehenderweise befestigt, dauerhafte Beschilderung in Vorbereitung
Rettungsfenster / 2. Fluchtweg	x	x										x					15	offen	2. Quartal 2024	Abstimmung mit Brandschutzplaner über Zulässigkeit erforderlich
Akustik / Schallschutz	x	x	x		x	x	x	x	x			x			x		15	offen	2024 ff	ggfs. zusätzliche Akustikmessungen für optimierte Ausführungsplanung + Kostenermittlung erforderlich
Sicherheitsschranke geschlossen		x															S	erledigt	November 23	Schlösser gleichschließend + Schränke verschlossen, jeder Fachlehrer besitzt 1 entsprechenden Schlüssel
Abluftanlage Sicherheitsschranke		x															15		laufend	turnusmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktion
Notruf-Telefon + Notrufverzeichnis	(x)	x															15 / S	offen	1. Halbjahr 2024	dezentrale Telefonanlage mit x Stk DECT-Mobilteilen denkbar?!
Hinweisschild Notruf-Telefon		x															15 / S	offen	1. Halbjahr 2024	vorübergehenderweise befestigt, dauerhafte Beschilderung in Vorbereitung
Augennotdusche			x	x													15	offen	Osterferien 2024	in Beschaffung
Hinweisschild Augendusche			x	x													15 / S	offen	Osterferien 2024	in Beschaffung
Bodenbelag beschädigt			x										x				15	offen	2024ff	bei Beschädigung erfolgt Reparatur bzw. Austausch
Beleuchtung			x					x	x		x	x			x		15	offen	laufend	bei Defekt erfolgt Reparatur bzw. Austausch
Arbeitsmaterial Gas + Brenner			x														S			
Medienversorgung / Mobiliar			x														15	erledigt	Oktober 23	direkt bei Begehung vorhandene Öffnung mit Einsatzklappe verschlossen
Lagerung Material über Kopf				x													S	erledigt	November 23	Material wurde umgelagert
Lagerung in Küchlschrank - Kennzeichnung				x													S		laufend	nur für die Lagerung von Unterrichtsmaterialien vorgesehen; keine Lagerung von Nahrungsmitteln zulässig
Lagerung Material in der Nähe von Sicherheitseinrichtungen				x													15 / S		laufend	sämtliche Sicherheitseinrichtungen sind ständig frei zugänglich / erreichbar zu halten
sommerlicher Wärmeschutz / Beschattung					x	x	x	x	x			x					15	offen	1. Halbjahr 2024	Raum-"Prototyp" in Abstimmung mit SL wird getestet; Bestandsanlagen überprüfen -> Funktionsfähigkeit sicherstellen; separate Lösung für DG notwendig: außenliegend - Südseite (neu) & Folie übergangsweise innen
Wärmedämmung Satteldach									x								15	?	2024ff	bauliche & bauphysikalische Gegebenheiten prüfen
elektr. Haushaltsgeräte					x												S	erledigt	November 23	Teeküche Lehrerzimmer mit entsprechender Geräteausstattung vorhanden
Treppengeländer - Höhe											x						15	offen	ab 12/23	je nach Anforderung wird eine gesonderte Planung/Ausführung erforderlich
Treppengeländer - Füllung											x						15	offen	ab 12/23	Ausführung gleichwertig wie Treppe Verwaltung
Treppengeländer - Aufbauten											x						15	offen	ab 12/23	Entfernung der Aufbauten wird sukzessive vorgenommen
Bedienung Fenstergriff m. Aufstieghilfe							x	x									S	offen	2024f	Prüfen: Umbau vorhandene Beschläge oder neues Einselement ; vorübergehend: Steighilfe vorhalten
Nutzung Fenster für natürliche Lüftung							x	x									S			
Organisation mobile EDV / Elektrogeräte								x									S			sichere Verlegung der Leitungen; schulintern und/oder Schul-IT
Lagerung Gefahrstoffe									x								S	erledigt	November 23	durch Fachlehrer sofort nach Begehung entfernt
Lagerung Weichbodenmatten											x						15	erledigt	Januar 24	durch Fachfirma behoben
Lagerung Turngeräte über Seile											x						15	erledigt	Januar 24	durch Fachfirma behoben
Sicherstellung Funktionsfähigkeit NA											x						15	erledigt	Oktober 23	durch Fachfirma behoben
Gefährdungspotential Hallenboden											x						15	erledigt	Oktober 23	durch Fachfirma behoben
Fluchtwegbeschilderung /-beleuchtung											x						15	offen	2024ff	wird sukzessive vorgenommen
Erste-Hilfe-Material											x	x	x				S	offen	Dezember 23	wird in ausreichender Anzahl angeschafft und nach Anforderung verteilt
Dachundichtigkeiten											x						15	tlw. erledigt	Oktober 23 / 2024ff	Dachflächen überprüfen, notwendige Maßnahmen beauftragen
Hinweise Gesundheitskennzeichen											x						S	offen	Dezember 23	wird nach Erfordernis zusammengestellt und bestellt
Maschinenausstattung - s. Anlage 2											x	x		x			S			
Sauberkeit / Ordnung											x	x	x	x			15 / S	/	laufend	Werkräume: Sonderreinigung Handwaschbecken geplant
Arbeitsmaterialien											x	x	x	x			S			
Zuwegung zum Fachraum durch Nebenräume															x		15 / S	offen	2024	Prüfen: Raumteilung Flur + Lager möglich?? Umfang & Kosten ; oder organisatorisch: Schränke + Regale vollständig nutzen
Brennofen - Organisation und Erreichbarkeit															x		S	offen	laufend	Einhalten Sicherheitsabstand, kein Lagern von Material in unmittelbarer Umgebung, Fenster öffnen bei Betrieb

* 15 = Gebäudewirtschaft

* S = Schule / Ref. 40